

广东省地质环境治理工程竣工验收评分表

☐竣工验收初验

☒竣工验收终验

项目名称：遂溪县江洪镇中关村坎头岭崩塌地质灾害治理工程（三期）

施工时间：2020年07月23日至2021年02月02日

承担单位：遂溪县自然资源局

勘察单位：广东省地质物探工程勘察院

设计单位：广东省地质局第四地质大队

施工单位：广东豪龙建设有限公司

监理单位：广东粤利工程公司

负责人：

负责人：

负责人：

负责人：

负责人：

工程检查项目	总分	评分
1、工程组织及施工原始资料记录	25	20
(1) 工程组织情况	15	12
(2) 施工原始资料记录	10	8
2、设计工程量完成情况	35	27
(1) 设计工程量完成情况	25	20
(2) 施工进度进行情况	10	7
3、工程经费使用情况	20	15
(1) 工程款到位情况	5	3
(2) 实际投入工程使用情况	15	12
4、工程监理及工程质量记录	20	14
(1) 施工设计执行及工程监理	15	11
(2) 工程质量自检记录及技术资料整理	5	3

总评分：76分

验收组（签字）：

验收时间：2022年12月15日

注：优秀 90-100 分、良好 80-90 分、合格 60-79 分、不合格 60 分以下。

遂溪县江洪镇中关村坎头岭崩塌地质灾害治理工程（三期）

竣工验收（终验）专家组成员

2022年12月15日

	姓名	职称或职务	工作单位	签名
组长	张永刚	教授	广东省地质学会防治协会	张永刚
组员	王革	教高	广东省水文地质大队	王革
	余明水	教高	广东省地质局应急物探队	余明水
	苏肇汉	高工	遂宁市水务局节水办	苏肇汉
	杨忠	高工	遂宁市水利工程质量监督站	杨忠

验收人员签到表(终验)

项目名称：遂溪县江洪镇中关村坎头岭崩塌地质灾害治理工程（三期）

验收地点: 遂溪县江洪镇中夹村皮头岭治理工程现场.

验收时间: 2022年12月15日

序号	工作单位	职务/职称	参加人员姓名(签名)
	江洪镇人民政府	规划办负责人	林娜娜
	江洪镇人民政府	规划办科员	梁桂强
	江洪镇江洪社区	书记	伍人强
	江洪镇土地分局第四地籍队	高工	古子平
	湛江市水务局节水科	高工	黄肇汉
	江洪镇人民政府	镇长	吴伟
	湛江市自然资源局	科长	陈海清
	湛江市自然资源局	副局长	郑华
	广东豪龙建设工程有限公司	负责人、施工员	袁书
	广东省地质工程勘察院	技术负责人	张杰
	广东豪龙建设工程有限公司	施工	谢明虎
	遂溪县自然资源局	科员	陈丽娟
	遂溪县自然资源局	股长	柯伟文
	遂溪县自然资源局	科员	刘红